

## Anleitung Massebänder an der Heckklappe BMW E91 austauschen

### HAFTUNGSAUSCHLUSS:

DIESER ERFAHRUNGSBERICHT STELLT KEINE EINBAUANLEITUNG DAR! ES HANDELT SICH HIERBEI LEDIGLICH UM DIE DOKUMENTATION MEINES EIGENEN EINBAUS AN MEINEM EIGENEN AUTO. DA ICH KEIN FACHMANN BIN, BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, DASS DIESER EINBAUBERICHT FACHLICHE FEHLER BEINHÄLTET. ETWAIGE NACHAHMUNGSVERSUCHE ERFOLGEN AUSSCHLIESSLICH AUF IHR EIGENES RISIKO!

Benötigt werden:

Stück :	Bezeichnung	BMW Teile Nr.	ca. Preis (ohne MwSt)
1x	Masseband Heckklappe rechts	<a href="#">61 12 6 978 002</a>	5.05€
1x	Masseband Heckklappe links	<a href="#">61 12 6 978 003</a>	5.05€
2x	Masseband Scharnier Heckklappe	<a href="#">61 12 9 114 571</a>	9.40€

**Werkzeug:** T25 Schraubendreher, 8mm Maulschlüssel, 10mm NUS, Schlitzschraubendreher


**Dauer:** ca 15-20min

1. Der Heckspoiler muss demontiert werden um zumindest das Masseband Scharnier Heckklappe auszutauschen. Hierfür bei allen 5 Kreisen die Kunststoffkappen abziehen.

Detail siehe Seite 3 oben



Geöffnete Heckscheibe



T25 – Schraube



Spreizniete  
(Stift herausziehen)



M8 Mutter  
(Justierschraube)

HAFTUNGSAUSCHLUSS AUF SEITE 1 BEACHTEN!

15. Oktober 2011 , Version 1

Seite 1 von 3

## Anleitung Massebänder an der Heckklappe BMW E91 austauschen

2. Der Heckspoiler lässt sich so nach unten abziehen. ACHTUNG: Kabelverbindung und Schlauchverbindung beachten. Es reicht eigentlich aus, nur den Schlauch abzuziehen.



Heckspoiler gelöst und nach unten geschoben



Heckspoiler gelöst - Schlauch sichtbar und schon getrennt

## Anleitung Massebänder an der Heckklappe BMW E91 austauschen



Masseband Heckklappe  
rechts (links spiegelbildlich)

Masseband Scharnier  
Heckklappe  
→ Zugänglich nur wenn der  
Heckspoiler demontiert wird  
Geöffnete Heckscheibe →  
rechtes Klappenscharnier

3. Die Massebänder werden einfach mit einem 8mm Maulschlüssel losgeschraubt, ausgebaut und entsprechend in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut. Beim Heckspoiler montieren auf korrekten Sitz achten!!!



geschlossene Heckscheibe, Heckspoiler demontiert → linkes Klappenscharnier  
Massebänder fertig ausgetauscht